

## Babinsa Koramil 06/Sruweng Cek Lokasi Tanggul Sungai Jebol Di Desa Tanggeran

Nurfaizin - [KEBUMEN.JOURNALIST.ID](https://KEBUMEN.JOURNALIST.ID)

Oct 9, 2022 - 09:37



*Babinsa Koramil 06/Sruweng Koptu Ngaliman bersama Babinkamtibmas Polsek Sruweng Aiptu Rasito, Kades serta perangkat Desa dan masyarakat dk Karangsembung desa Tanggeran cek lokasi*

KEBUMEN - Telah terjadi tanggul jebol di 3 titik di RT 02 RW 04 Dukuh Karangsembung, Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sabtu, (08/10/2022).

Dengan adanya Hujan deras semalaman sehingga terjadi Debit air naik dan tanggul tidak kuat menahan sehingga jebol dan air masuk ke halaman rumah. Babinsa Koramil 06/Sruweng Koptu Ngaliman bersama Babinkamtibmas Polsek Sruweng Aiptu Rasito, Kades serta perangkat Desa dan masyarakat di Karangsembung desa Tanggeran cek lokasi tanggul jebol tersebut adapun Kerugian Jiwa Nihil, Kerugian Materiil Tanggul jebol, dan air menggenangi pekarangan rumah warga.

Tindakan Satkowil Koramil bersama Muspika dan Warga masyarakat mengecek ke Lokasi dan koordinasi utk kegiatan kerja bakti. Lokasi Jebolnya tanggul di RT 02 RW 04 di Karangsembung, Desa Tanggeran dengan Panjang 3 meter, Lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. Dari hasil koordinasi Pemerintah Desa Tanggeran, Babinsa dan Babinkamtibnas Untuk perbaikan tanggul masih menunggu air surut. "Untuk perbaikan tanggul sungai nanti kita laksanakan secara gotong-royong setelah air surut biar tidak kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan," Kata Danramil 06/Sruweng Kaptan Inf Budi Riyanto.

Jurnalis: Pendim 0709/Kebumen